



Fédération S.E.P.A.N.S.O. LANDES
Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Landes)
1581 route de Cazordite, 40300 CAGNOTTE

De la Nature et des Hommes

www.sepanso40.fr



Cagnotte, le 1^{er} juillet 2017

Monsieur Nicolas Hulot
Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
Hôtel de Roquelaure - 246 Bd Saint-Germain
75007 PARIS

Objet : pollutions à répétition Misson (40290)

Monsieur le Ministre,

Depuis plusieurs années des déversements de laitance et de substances minérales hautement fertilisantes sont effectuées dans le milieu hydrographique récepteur, composé par les ruisseaux Bas-Hourquet et Petit-Arrigan, de jour comme de nuit par l'établissement Fertinagro (40290 – Misson)

Depuis plusieurs années des rejets atmosphériques solides (poussières) et gazeuses concentrées en anhydride sulfurique sont évacuées dans le périmètre de l'établissement. Comme au cours des années précédentes, les semis de maïs, campagne 2017, situés à proximité et sous le panache du laveur-dégazeur ont été brûlés par les retombées acides.

Depuis plusieurs années les services de l'Etat - préfecture, AFB (ex-ONEMA), DREAL – sont informés de ces pollutions récurrentes et sont de facto concernés par ces nuisances.

L'examen des documents en préfecture (arrêté DAACL 2016 – n° 113-72 du 02/02/2016 et du 08/03/2016) et du courrier du Secrétaire général en date du 09/03/2016 démontrent que pendant plusieurs années cet établissement a fonctionné avec des équipements défectueux, obsolètes ou nettement insuffisants (lavage des effluents gazeux et capacité du bassin nord de rétention). De nos jours ces problèmes récurrents persistent (dossier SEPANSO Landes : « *pollution des segments Bas-Hourquet et Petit Arrigans* » le 28/03/2016, pollution du 01/03/2017 – documents en ligne sur le site Internet <http://www.sepanso40.fr>)

Le 29/06/2017 à 10h30 des déversements ont été de nouveau observés dans le Bas-Hourquet (photos sont disponibles).


Le courrier d'information du Secrétaire général de la préfecture en date du 24 mai 2017 (P.J.1) qui rendait compte d'une visite sur le terrain par deux agents AFB et DREAL40, suite à la transmission de nos informations (pollution du 01/03/2017) laisse sous-entendre que ce jour là il n'y avait pas eu de pollution constatée. Par contre ce courrier ne mentionne en aucun cas l'heure et le lieu où ces constatations ont été effectuées. Nous osons espérer que ces constatations n'ont pas été effectuées en amont du lieu exact du déversement, ce qui tiendrait à démontrer dans ce cas la nullité de la visite sur le terrain. L'ensemble de ces remarques démontre une fois de plus que les nuisances engendrées par cet établissement ne peuvent plus être minimisées ou sous-estimées comme dans le passé. Des actions correctives et coercitives doivent être imposées à l'exploitant.

Pour la Nième fois la Fédération SEPANSO Landes et l'association Mieux Vivre dans la Vallée des Arrigans réclament la création d'un Commission de Suivi de Site.

Combien de fois le directeur de l'établissement Fertinagro a-t-il informé la DREAL et le Service Police de l'Eau de la Préfecture quand il y a eu déversement dans le milieu récepteur, comme l'oblige la réglementation ICPE ?

Nous vous prions de bien vouloir intervenir pour que ces problèmes posés par l'établissement Fertinagro soient résolus au plus vite.

En vous remerciant pour votre intervention, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Georges CINGAL
Président Fédération SEPANSO Landes
Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine
1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte
+33 5 58 73 14 53
georges.cingal@wanadoo.fr
<http://www.sepanso40.fr>